



COLETOR 88CD


COTA DO TERRENO	2,266	2,615
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA	1,816	2,215
BASE(m) PROFUNDIDADE(m)	0,450	0,40 0,400
COMPRIMENTO(m)		111,25
DECLIVIDADE (%)		0,359
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2	1



COLETOR 88CD

COTA DO TERRENO	2,400	2,700
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA	1,950	2300
BASE(m) PROFUNDIDADE(m)	0,450	0,40 0,400
COMPRIMENTO(m)		98,15
DECLIVIDADE (%)		0,357
NÚMERO DE REFERÊNCIA	4	3

LOCALIZAÇÃO



NOTAS

1 - DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS;
2 - DATUM HORIZONTAL: SAD-69
3 - DATUM VERTICAL: IMBITUBA - SC (IBGE)
4 - ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM: EQUADOR E MERIDIANO 51° W Gr ACRESCIDAS AS CONSTANTES: 10.000 km E 500 km RESPECTIVAMENTE
5 - PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
6 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2012

LEGENDA

TERRENO
GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

DADOS TÉCNICOS:
MICRODRENAGEM
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE MATINHOS
MUNICÍPIO: MATINHOS – PR

REFERÊNCIA:
COLETOR 88CD – PERFIL
TRECHOS: RUA CORBELIA E RUA TIBAGI

ARQUIVO DWG:	ESCALA: 1:1000	DIM.:		FOLHA: MID-MAT-16-46
DESENHO:	REVISÃO:	DATA: JUL/2020	ROBERTO MACHADO CORREA CREA SP-506997/D	