




COLETOR 94CD

COTA DO TERRENO	2,700		3,102
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA	2,090		2,702
BASE(m) PROFUNDIDADE(m)	0,610	0,40	0,400
COMPRIMENTO(m)		94,70	
DECLIVIDADE (%)		0,646	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	9		8



COLETOR 94CD


COTA DO TERRENO	2,620		2,855
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA	1,850		2,455
BASE(m) PROFUNDIDADE(m)	0,770	0,40	0,400
COMPRIMENTO(m)		93,40	
DECLIVIDADE (%)		0,648	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	11		10



COLETOR 94CD

COTA DO TERRENO	3,305		3,261	3,261	3,270
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA	2,905		2,661	2,731	2,870
BASE(m) PROFUNDIDADE(m)	0,400	0,60	0,600	0,530	0,60 0,400
COMPRIMENTO(m)		207,80		70,00	
DECLIVIDADE (%)		0,117		0,199	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	1		3		2

LOCALIZAÇÃO



NOTAS

1 - DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS;
2 - DATUM HORIZONTAL: SAD-69
3 - DATUM VERTICAL: IMBITUBA - SC (IBGE)
4 - ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM: EQUADOR E MERIDIANO 51° W Gr
ACRESCIDAS AS CONSTANTES: 10.000 km E 500 km RESPECTIVAMENTE
5 - PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
6 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2012

LEGENDA

TERRENO
GERATRIZ INFERIOR DA GALERIA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

DADOS TÉCNICOS:
MICRODRENAGEM
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE MATINHOS
MUNICÍPIO: MATINHOS – PR

REFERÊNCIA:
COLETOR 94CD – PERFIL
TRECHOS: RUA MEDIANEIRA, RUA COLOMBO E AV. BEIRA MAR

ARQUIVO DWG:	ESCALA:	DIM.:		FOLHA:
	1:1000			MID-MAT-19-46
DESENHO:	REVISÃO:	DATA:	ROBERTO MACHADO CORRÊA CREA SP-5069972601/D	
		JUL/2020		