

## VI - SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

### 1 - INFRA-ESTRUTURA

O Parque apresenta a seguinte infra-estrutura:

- Dois Portais, um vindo de Londrina e outro vindo do Distrito de São Luiz. Os portais são vistosos, bem construídos e sua estrutura de madeira encontra-se em razoável estado de conservação (foto VI.01), porém foi observado vandalismo em suas paredes (foto VI.02). O portão secundário encontra-se na primeira entrada após passar o portal vindo de Londrina, e é por onde os visitantes têm acesso ao Parque. Constitui basicamente de um tronco de madeira apoiado em dois tocos;



Foto VI.01 - Portal do Parque (fonte: G. Gaertner, 2002)




Foto VI.02 - Vista Parcial do Portal, com suas Paredes Pichadas (fonte: G. Gaertner, 2002)

- Estacionamento: a entrada do portão dá acesso ao estacionamento, com aproximadamente 1.500 m<sup>2</sup> e sem asfalto (foto VI.03);



Foto VI.03 - Vista do Estacionamento do Parque (fonte: G. Gaertner, 2002)

- Centro de Visitantes (foto VI.04). O acesso a este local pode ser feito ou pela entrada principal, passando pelo portão e chegando ao estacionamento, ou por um segundo portão, mais adiante da entrada para o portão principal, que é exclusivo para funcionários. O Centro de Visitantes, localizada próxima ao estacionamento, tem 120 m<sup>2</sup>, sendo uma sala maior para atendimento ao público, dois banheiros e uma sala menor para almoçar. Na sala maior, o visitante pode receber informações e conhecer um pouco mais da fauna e flora do Parque através de um mini museu.



Foto VI.04 - Centro de Visitantes do Parque (fonte: G. Gaertner, 2002)

- Casa de Guarda-Parque (foto VI.05): Existem duas casas, com cerca de 85 m<sup>2</sup> cada, sendo que a primeira localiza-se próximo ao estacionamento e ao Centro de Visitantes e a segunda próxima ao portal da Colônia;



Foto VI.05 - Vista da Casa de Guarda-Parque Existente no Parque (fonte: G. Gaertner, 2002)

- Choupana (foto VI.06): a estrutura é de madeira, ampla, com cobertura em estilo “chapéu de palha”. A cobertura apresenta buracos, decorrentes de eventuais ataques e “brincadeiras” dos macacos do Parque sobre a choupana. No interior da choupana encontram-se algumas mesas, bancos e 2 lixeiras, não existindo banheiros próximos. Próximo ao local encontra-se o início das trilhas das Perobas e Figueiras e dos Catetos.



Foto VI.06 - Vista da Choupana Existente no Parque (fonte G. Gaertner, 2002)