

Boletim de Monitoramento Hidrológico Semanal - nº 10/2026

Data 16/03/26

O Instituto Água e Terra (IAT), por meio do **Sistema de Informações Hidrológicas (SIH)**, realiza o monitoramento contínuo dos níveis dos rios e da precipitação no Paraná, a partir de estações pluviométricas e fluviométricas telemétricas. Este boletim semanal apresenta uma visão consolidada da situação hidrológica do Estado, subsidiando a tomada de decisão pelos setores competentes.

Na semana em análise, **a maioria das estações monitoradas pelo IAT encontra-se em situação de normalidade hídrica (30)**. Em situação de “**Alerta para Estiagem**”, encontram-se 02 estações, as quais são: **Porto Paraíso do Norte e UHE Gov. José Richa / Porto Santo Antônio**. Em situação de “Atenção para Estiagem”, encontram-se 02 estações, as quais são: **União da Vitória e Porto Vitória R5**.

Bacia do Tibagi

A bacia como um todo, entrou em situação de “**Normalidade**”, saindo da situação de “**Alerta**” em que se encontrava na semana passada em função do volume significativo de chuva que ocorreu na bacia em geral. O que resultou na melhora do quadro crítico que a bacia apresentava. Todas as estações da bacia encontram-se situação de “**Normalidade**”.

Bacia do Litoral

A estação **Morretes**, situada na bacia Litorânea, retornou para a condição de “**Normalidade**”, em função de chuvas volumosas que ocorreram em todo litoral, após a semana anterior apresentar um início de condição de “**Alerta para Estiagem**”. Com esse volume de chuva ocorreram registros de inundações em vários locais do litoral, inclusive na cidade de Morretes. No fechamento do atual boletim, o nível do rio Nhundiaquara, aonde está localizada a estação Morretes se encontrava em nível normal (90 cm). O rio Nhundiaquara tem a característica de subir e baixar rapidamente em função das condições fisiográficas existentes na bacia.

Bacia do Ivai

A estação **Porto Paraíso do Norte**, localizada na bacia do Baixo Ivai, que se encontrava em situação de “ **Escassez Hídrica**” teve uma melhora e entrou na condição de “**Alerta de Estiagem**” em função de um volume razoável de chuva na que ocorreu na bacia. As chuvas não foram suficientes para retorno à condição de “**Normalidade**”. As estações **Porto Palmeirinha e UHE Gov. Jose Richa Porto Santo Antônio**, situadas na bacia do Baixo Iguaçu, entraram em fase inicial de “**Alerta para Estiagem**”, o que indica maior sensibilidade local a partir da presente semana.

Bacia do Iguaçu

As estações **União da Vitória, Porto Vitória R5 e, UHE Gov. Jose Richa Porto Santo Antônio**, localizadas na bacia do Médio Iguaçu, que se encontravam em situação de “ **Normalidade**” entraram em condição de “**Atenção de Estiagem**”, reflexo das baixas precipitações observadas na cabeceira da bacia na semana anterior. As estações do Alto Iguaçu entraram em condição de “**Normalidade**”. A única estação do Baixo Iguaçu que aponta sensibilidade para “**Alerta para Estiagem**” é **UHE Gov. Jose Richa Porto Santo Antônio**, sendo que as demais encontram-se em condição de “**Normalidade**”.

Conclusão

Não se percebe alerta de criticidade nas bacias monitoradas pelo IAT. Nas próximas semanas, o Setor de Hidrometria do IAT manterá o monitoramento dos níveis em todas as estações, com atenção especial àquelas em situação de escassez ou redução hidrométrica, visando identificar e comunicar prontamente alterações relevantes nas condições hídricas.

Setor de Hidrometria/ IAT

Curitiba, 16 de março de 2026.


Elaborado por:

Marcela Valles Lange Ferron – Bióloga/Divisão de Monitoramento


Rhael de Campos Saporiti – Engenheiro Químico/ Divisão de Monitoramento

Júlio Alberto Habitzreuter Júnior – Engenheiro Civil / Divisão de Monitoramento

Painel de monitoramento Hidroinfo – Semana do dia 05/03/2026 até 12/03/2026




Estação Chácara Ana Cláudia – Bacia do Baixo Tibagi




Na presente semana, a estação **Chácara Ana Cláudia** saiu da condição de “Escassez Hídrica”, retornando a condição de “Normalidade”. O volume de chuva registrado no período na bacia favoreceu o enchimento do Baixo Tibagi.

Estação Cebolão – Bacia do Baixo Tibagi




Na presente semana, a estação **Cebolão** entrou em situação de “Normalidade”, em função de um aumento no volume de chuva na estação (65,6 mm).

Estação Uvaia – Bacia do Alto Tibagi




Na presente semana, a estação **Uvaia** entrou em situação de “Normalidade”. O volume de chuvas registrado no período na bacia favoreceu o enchimento do Alto Tibagi.

Estação Morretes – Bacia Litorânea




Na semana em análise, a estação **Morretes** encontra-se em situação de “Normalidade”, com volume de chuva registrado na estação de 61,4 mm, neste período.

Estação Porto Paraíso do Norte – Bacia do Baixo Ivaí




Estação Embrapa – Bacia do Alto Iguaçu




Na semana em análise, a estação **Embrapa** continua em situação de “Escassez Hídrica”, apesar de aumento significativo do volume de chuva registrado na estação (33,8 mm).

Estação Porto Palmeirinha – Bacia do Baixo Iguaçu




Na semana em análise, a estação **Porto Palmeirinha** entrou em situação de “ Normalidade “, em função de um aumento no volume de chuva registrado nesta semana (7,0 mm).

Estação UHE GOV. JOSE RICHÁ PORTO SANTO ANTONIO – Bacia do Baixo Iguaçu




Na semana em análise, a estação **UHE GOV. JOSE RICHÁ PORTO SANTO ANTONIO**, entrou em situação de “Normalidade”, aonde a estação registrou um volume de chuva significativo (46,2 mm).

Estação UNIÃO DA VITÓRIA – Bacia do Médio Iguaçu



Na semana em análise, a estação **UNIÃO DA VITÓRIA**, entrou em situação de “Atenção para Estiagem”, aonde a estação registrou um volume razoável de chuva (30,0 mm).

Estação PORTO VITÓRIA R5 – Bacia do Médio Iguaçu



Na semana em análise, a estação **PORTO VITÓRIA R5**, entrou em situação de “Atenção para Estiagem”, aonde a estação registrou um volume razoável de chuva (21,2 mm).